


Consignes

- Une monture de lunette installée ou réglée de manière incorrecte peut fortement compromettre la précision du tir et votre sécurité. Le montage doit donc être effectué par un armurier compétent afin de garantir toutes les caractéristiques du produit et les fonctions de sécurité du Dentler BASIS.
- Le réglage au tir d'une embase BASIS VARIO sur une ou plusieurs armes, seule ou associée à une embase BASIS, doit uniquement être effectué par un armurier expérimenté.
- Assurez-vous que l'arme à manipuler est déchargée.
- Le système de montage modulaire Dentler BASIS sert exclusivement à fixer des optiques de visée et des équipements complémentaires sur des armes à feu.
- Le Dentler BASIS monté ne doit pas être transmis sans son mode d'emploi.

Utilisation



Mise en place du rail de montage BASIS

Pour installer l'optique montée, positionnez le rail de montage BASIS sur l'embase BASIS / BASIS VARIO avec le levier de serrage ouvert (2, position B, CLOSE >>>). Engagez l'axe de verrouillage (5) dans l'évidement prévu et les plaques à ressort (10) dans les rainures transversales de l'embase. Veillez à ne pas engager le rail de biais. Dès que le rail de montage BASIS est parfaitement emboîté, poussez le levier de serrage (2) vers l'embase BASIS / BASIS VARIO et tournez-le de 180° dans le sens du tir, de la position ouverte B / CLOSE >>> vers la position fermée A / OPEN >>>. Contrôlez la bonne fixation de l'optique en essayant de la retirer.

Retrait du rail de montage BASIS

Pour retirer l'optique montée, poussez le levier de serrage (2) vers l'embase BASIS / BASIS VARIO et tournez-le de 180° en direction du tireur, de la position fermée A / OPEN >>> vers la position ouverte B / CLOSE >>>. Les billes d'indexage à ressort de l'embase BASIS / BASIS VARIO maintiennent légèrement le rail de montage et l'optique, qui peuvent alors être retirés facilement par le haut. Tenez néanmoins toujours fermement l'optique pendant cette opération afin d'éviter toute détérioration due à une chute.